



Einbauanleitung für Huawei P10 Lite Installation Guide for Huawei P10 Lite



Lange Lebensdauer

Unsere Akkus sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt und nicht für eine kurze und maximale Leistungserbringung. Sie erhalten einen Akku mit hoher Kapazität ohne Memory-Effekt.

Eingebaute Schutzelektronik

Die Akkus sind mit einer integrierten Elektronik geschützt, die vor zu hoher Ladung, Entladung, Überhitzung und Kurzschluss absichert. Wir benutzen nur High-End Li-Ion Zellen und bewahren somit höchste Qualität.

Getestet und geprüft

Höchster Produktionsstandard. Nach der Herstellung wird jeder Akku einzeln getestet und geprüft, damit wir Ihnen eine konstante Qualität bieten können.



Long lasting battery

Our batteries are designed to give you a long constant performance. You receive a higher capacity battery with NO Memory effect.

Integrated electronic protection

The batteries are protected from long charge, discharge, overheating and short circuit.


We use only the best High-End Li-Ion cells available, and thus preserve the highest quality.

Monitored quality

Highest production standard, every single battery is tested to make sure we can provide you with a constant high quality battery.

Wichtig:

Durch das Öffnen des Gerätes ist eine eventuell vorhandene Garantie nicht mehr gewährleistet. Sollte durch unsachgemäße Handhabung beim eigenen Einbau Schäden am Gerät entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.



Important:

By opening the device, any warranty that may exist is no longer guaranteed. Should damage to the device occur through the own installation by improper handling, we can not assume any liability.

Huawei P10 Lite



1

Handy Backcover mit dem Föhn erwärmen, um den Klebstoff zu lösen, dann mit dem Saugnapf und Plektrum öffnen.

Heat the phone back cover with the hair dryer to release the adhesive, then open with the suction cup and plectrum.



2

Display aufklappen und Konnektor des Fingerabdrucksensors lösen, danach komplett öffnen.


Open the display and release the fingerprint sensor connector, then open it completely.



3

Schrauben und Abdeckung entfernen.


Remove the screws and cover.



4

Akku Konnektor ablösen.

Detach the battery connector.



5

Entfernen des Akkus, ggf. erst mit dem Föhn erwärmen, damit der Klebstoff sich löst.


Remove the battery, if necessary warm it first with the hair dryer so that the adhesive dissolves.



6

Neuen Extremecells-Akku einsetzen. Mit Klebestreifen befestigen.

Insert the new Extremecells battery. Secure with adhesive tape.



7

Handy in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

Reassemble the phone in the reverse order.